



Technische Aktion

19.07.2016

Ausliefersperre - Hinterachsgetriebe ersetzen

0033990100

F06 F10 F12 F13 F80 F82 F83 F87 (M-Modelle)

Sachverhalt

Das Hinterachsgetriebe ist möglicherweise von einem Fertigungsfehler betroffen.

Führungskreis
Management

Auswirkungen

Die Lamellen im Hinterachsgetriebe verschleifen sehr schnell. Es kommt zu massiven Geräuschen im Hinterachsgetriebe.

Marketing

Verkauf Neue Automobile
Sales New Automobiles

Betroffene Fahrzeuge

Entsprechend Fahrzeugselektion

Verkauf Gebrauchte
Automobile
Sales Used Automobiles

Aftersales

Maßnahme

Hinterachsgetriebe ersetzen.

Verwaltung
Administration

Vorgehensweise

Zum Ersetzen des Hinterachsgetriebes bitte vorgehen, wie in den Reparaturanleitungen **RA 33 10 016 Hinterachsgetriebe aus- und einbauen / ersetzen (F06 F1x)** und **RA 33 10 017 Hinterachsgetriebe ersetzen (F8x)** beschrieben wird.

Teile

Teileliste für F8x mit Produktionsdatum bis 30.06.2016

Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33 10 8 090 464	Hinterachsgetriebe mit Sperre (für F8x mit Produktionsdatum bis 30.06.2016)	1
33 12 7 854 163	Reparatursatz Einlegemutter (für F8x mit Produktionsdatum bis 30.06.2016)	1
33 17 7 852 488	Sechskantbundschrabe	1
46 53 8 534 589	ISA-Schraube mit Scheibe	1



Technische Aktion

19.07.2016

Ausliefersperre - Hinterachsgetriebe ersetzen

0033990100

F06 F10 F12 F13 F80 F82 F83 F87 (M-Modelle)

Führungskreis
Management

Marketing

Verkauf Neue Automobile
Sales New Automobiles

Verkauf Gebrauchte
Automobile
Sales Used Automobiles

After-sales

Verwaltung
Administration

Teilenummer	Bezeichnung	Menge
18 30 7 620 349	V-Bandschelle (F87)	1
33 32 6 760 380	Kombimutter	4
31 10 6 769 907	Schraube mit Scheibe	2
18 30 7 851 168	Dichtung (außer F87)	2
18 30 7 613 551	ASA-Schraube	2
07 11 9 904 024	Sechskantmutter	4
07 11 9 904 793	Sechskantschraube mit Scheibe	2
33 41 1 133 785	Bundmutter	2
33 17 7 852 488	Sechskantbundscharube	1
33 14 1 206 439	Sicherungsring	2

Teileliste für F8x mit Produktionsdatum ab 01.07.2016

Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33 17 7 852 488	Sechskantbundscharube	1
18 30 7 620 349	V-Bandschelle F87	1
31 10 6 769 907	Schraube mit Scheibe	2
18 30 7 851 168	Dichtung (außer F87)	2
18 30 7 613 551	ASA-Scharube	2
33 14 1 206 439	Sicherungsring	2
33 17 7 852 488	Sechskantbundscharube	1



Technische Aktion

19.07.2016

Ausliefersperre - Hinterachsgetriebe ersetzen

0033990100

F06 F10 F12 F13 F80 F82 F83 F87 (M-Modelle)

Führungskreis
Management

Marketing

Verkauf Neue Automobile
Sales New Automobiles

Verkauf Gebrauchte
Automobile
Sales Used Automobiles

After-sales

Verwaltung
Administration

Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33 41 1 133 785	Bundmutter	2
07 11 9 904 793	Sechskantschraube mit Scheibe	2
07 11 9 904 024	Sechskantmutter	4
33 32 6 760 380	Kombimutter	4
46 53 8 534 589	ISA-Schraube mit Scheibe	1
33 10 8 090 473	Hinterachsgetriebe mit Sperre (für F8x mit Produktionsdatum ab 01.07.2016)	1

Teilleiste für F06 F1x

Teilenummer	Bezeichnung	Menge
33 10 8 090 474	Hinterachsgetriebe mit Sperre	1
33 32 6 760 374	Bundmutter (F10)	2
07 11 9 906 460	Schraube mit Scheibe	2
26 11 7 526 322	Schraube Aussentorx mit Rippverzahnung	6
33 17 6 760 336	Sechskantschraube mit Scheibe	1
31 20 6 795 249	Bundschraube mit Druckfeder	2
33 32 6 768 354	Sechskantschraube mit Bund	8
33 10 8 090 474	Hinterachsgetriebe mit Sperre	1
33 14 1 206 439	Sicherungsring	2

Hinweis:

Die im Rahmen einer Technischen Aktion zu ersetzenden Teile unterliegen grundsätzlich nicht dem Prozess TeileClearing.



Technische Aktion

19.07.2016

Ausliefersperre - Hinterachsgetriebe ersetzen

0033990100

F06 F10 F12 F13 F80 F82 F83 F87 (M-Modelle)

Hinweis:

Getriebeöl, das zum Einstellen des korrekten Füllstands benötigt wird, ist mit dem Nettopreis unter Code 04 abzurechnen.

Führungskreis
Management

Abrechnung

Marketing

Die Abrechnung hat unter Beachtung der gültigen Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.

Sonderbefundnummer: **00 33 99 01 00**

GW-Art: 1

GW-Stufe: 1

Verkauf Neue Automobile
Sales New Automobiles

Verkauf Gebrauchte
Automobile
Sales Used Automobiles

After-sales

Vor Fahrzeugauslieferung an den Kunden / bei einem Werkstattaufenthalt

Verwaltung
Administration

Arbeitswertenummer	Bezeichnung	Arbeitswert
00 64 671	Hinterachsgetriebe ersetzen	59 AW (F87); 64 AW (F80, F82, F83); 48 AW (F10); 50 AW (F06); 52 AW (F12); 53 AW (F13)

Mit Kundenbenachrichtigung

Arbeitswertenummer	Bezeichnung	Arbeitswert
00 64 147	Hinterachsgetriebe ersetzen	60 AW (F87); 66 AW (F80, F82, F83); 50 AW (F10); 52 AW (F06); 54 AW (F12); 55 AW (F13)

Nur eine der aufgeführten Arbeitswertenummern darf abgerechnet werden.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Special Processes International